

# MAISTRA



Inštrukcie:


Nesprávne používanie produktov môže spôsobiť poškodenie a bezpečnostné riziká. Preto sa pred použitím produktov Maanta odporúča- prečítajte si a pozorne dodržiavajte pokyny na použitie konkrétneho produktu, ktorý chcete použiť.

## SKÔR AKO ZAČNETE

Ak ste si zakúpili základnú súpravu Maistra, postupujte podľa zostavy základne, nasledujte pokyny, ktoré nájdete vo vnútri produktu.

Prvú časť tejto príručky môžete preskočiť a prejsť priamo na ňu "MONTÁŽ MAISTRA".

















Potrebujete:















# MAISTRA 3x3 DIRECTLY INSIDE THE BOX













Rev. 04/24

		<b>4x</b>	300200055					
		<b>8x</b>	300200056					
		<b>8x</b>	300200058					
		<b>4x</b>	300200059					
		<b>2x</b>	300200062					
		<b>2x</b>	300200063					
		<b>1x</b>	400301010 <small>valle unifi co.italia</small> 300300048					
	<b>2x</b>	300200066		<b>2x</b>	300200067		<b>8x</b>	400301003 <small>valle unifi co.italia</small> 300700148






## 300200107 - KIT 300300046 (400301005 - KIT 400301006 valle unifi co.italia)

	<b>2x</b>	300200041 <small>valle unifi</small>		<b>16x</b>	200601030 <small>torx® mastra® unifi co.</small>
	<b>2x</b>	300200035 <small>valle unifi</small>		<b>4x</b>	200601022 <small>torx® unifi co.</small>
	<b>2x</b>	300100045		<b>4x</b>	200603009 <small>unifi unifi co.</small>
	<b>2x</b>	300100031		<b>2x</b>	2030040 <small>unifi co.</small>
	<b>2x</b>	300200045 <small>valle unifi</small>		<b>1x</b>	200603008 <small>unifi co.</small>
	<b>4x</b>	200601030 <small>torx® mastra® unifi co.</small>		<b>1x</b>	200603007 <small>unifi co.</small>

## 300900014 (KIT 400304103 valle unifi co.italia)






	<b>8x</b>	200603009 <small>unifi unifi co.</small>		<b>24x</b>	200603055 <small>unifi zinc</small>
	<b>8x</b>	200603030 <small>unifi zinc</small>		<b>2x</b>	300100086
	<b>8x</b>	200603037 <small>unifi zinc</small>		<b>2x</b>	300100108
	<b>8x</b>	200603044 <small>unifi unifi zinc</small>		<b>2x</b>	300100111
	<b>8x</b>	200603045 <small>unifi unifi zinc</small>			
	<b>8x</b>	200603046 <small>unifi unifi zinc</small>			

**300900015** (KIT 400304104 - vald unit 02/06/20)






	<b>4x</b>	200601028 (10x) M4x10 200C
	<b>1x</b>	200601055
	<b>1x</b>	200601056
	<b>2x</b>	200601057 (10x) M4x10 AA
	<b>4x</b>	200603040 (10x) M4x10
	<b>2x</b>	200603047 (10) M4x10

	<b>2x</b>	200603048 (10x) M4x10
	<b>6x</b>	200603064 (10x) M4x10
	<b>2x</b>	200603067 (10x) M4x10
	<b>2x</b>	300400009
	<b>2x</b>	300500005
	<b>2x</b>	300300049







**300900016** (KIT 400304105 - vald unit 02/06/20)

	<b>8x</b>	200603049 (10) M4x10 200C
	<b>16x</b>	200603050 (10x) M4x10 200C
	<b>16x</b>	200603051 (10x)
	<b>16x</b>	200603052 (10x) 200C
	<b>4x</b>	300100087





**300900017** (KIT 400304106 - vald unit 02/06/20)

	<b>16x</b>	200603037 (10x) M4x10
	<b>16x</b>	200603053 (10) M4x10 200C
	<b>2x</b>	200603063 (10x) M4x10 200C
	<b>2x</b>	300100090
	<b>2x</b>	300100092

**300900018** (KIT 400304107 - vald unit 02/06/20)

	<b>8x</b>	200603024 (10) M4x10 200C
	<b>8x</b>	200603055 (10x) 200C
	<b>56x</b>	200603056 (10) M4x10 200C
	<b>2x</b>	200603061 (10) M4x10 200C
	<b>1x</b>	300100105
	<b>1x</b>	300400005

**300900019** (KIT 400304108 - vald unit 02/06/20)

	<b>4x</b>	200500014
	<b>4x</b>	200500015
	<b>8x</b>	200500016
	<b>16x</b>	200601050 (10x) M4x10 200C

# MAISTRA 3x4 DIRECTLY INSIDE THE BOX



REV 04/21

		4x	300200055					
		8x	300200057					
		8x	300200058					
		4x	300200059					
		2x	300200062					
		2x	300200063					
		1x	400301010 <small>valid until 02/04/28</small> 300300048					
	2x	300200066		2x	300200067		8x	400301003 <small>valid until 02/04/28</small> 300100148







## 300200107 - KIT 300300046 (400301005 - KIT 400301006 valid until 02/04/28)



	2x	300200041 <small>SLY/PH</small>		16x	200601030 <small>1/8"X6 MM2 INOX A2</small>
	2x	300200035 <small>SLY/PH</small>		4x	200601022 <small>1/8"X6 MM-2</small>
	2x	300100045		4x	200603009 <small>SLY/PH</small>
	2x	300100031		2x	2030040 <small>INOX</small>
	2x	300200045 <small>SLY/PH</small>		1x	200603008 <small>1</small>
	4x	200601030 <small>1/8"X6 MM2 INOX A2</small>		1x	200603007 <small>1</small>

## 300900014 (KIT 400304203 valid until 02/04/28)






	8x	200603009 <small>SLY/PH</small>		24x	200603055 <small>INOX 2/3C</small>
	8x	200603030 <small>INOX 2/3C</small>		2x	300100086
	8x	200603037 <small>INOX 2/3C</small>		2x	300100108
	8x	200603044 <small>1/8 MMX6 2/3C</small>		2x	300100111
	8x	200603045 <small>1/8 MMX6 2/3C</small>			
	8x	200603046 <small>1/8 MMX6 2/3C</small>			

**300900015** (KIT 400304204 valdi versija 02/04/18)






	4x	200601028 <small>PC 10x20x2 0202 4x</small>
	1x	200601055
	1x	200601056
	2x	200601057 <small>PC 10x20x2 0202 4x</small>
	4x	200603040 <small>PC 10x 20x2</small>
	2x	200603047 <small>PC 10x20x2</small>

	2x	200603048 <small>PC 10x 20x2</small>
	6x	200603064 <small>PC 10x 20x2</small>
	2x	200603067 <small>PC 10x 20x2</small>
	2x	300400009
	2x	300500005
	2x	300300049







**300900016** (KIT 400304205 valdi versija 02/04/18)

	8x	200603049 <small>PC 10x20x2 0202</small>
	16x	200603050 <small>PC 10x 20x2 0202</small>
	16x	200603051 <small>PC 10x 20x2</small>
	16x	200603052 <small>PC 10x 20x2</small>
	4x	300100087





**300900023** (KIT 400304206 valdi versija 02/04/18)

	16x	200603037 <small>PC 10x 20x2</small>
	16x	200603053 <small>PC 10x 20x2 0202</small>
	2x	200603063 <small>PC 10x 20x2 0202</small>
	2x	300300090
	2x	300100092

**300900024** (KIT 400304207 valdi versija 02/04/18)

	8x	200603024 <small>PC 10x20x2 0202</small>
	8x	200603055 <small>PC 10x 20x2</small>
	56x	200603056 <small>PC 10x20x2 0202</small>
	2x	200603061 <small>PC 10x20x2 0202</small>
	1x	300100105
	1x	300400005



















**300900025** (KIT 400304208 valdi versija 02/04/18)

	4x	200500014
	4x	200500015
	8x	200500016
	16x	200601050 <small>PC 10x 20x 20x2</small>













# MAISTRA 4x3 DIRECTLY INSIDE THE BOX




Rev 04/2

		<b>5x</b>	300200055					
		<b>10x</b>	300200056					
		<b>4x</b>	300200061					
		<b>2x</b>	300200060					
		<b>10x</b>	300200058					
		<b>4x</b>	300200062					
		<b>2x</b>	300200063					
		<b>1x</b>	400301010 <small>VALID UNTIL 02/04/18</small> 300300048					
	<b>2x</b>	300200066		<b>2x</b>	300200067		<b>10x</b>	400301003 <small>VALID UNTIL 02/04/18</small> 300100148

## 300200107 - KIT 300300046

	<b>2x</b>	300200041 <small>SL-208</small>		<b>16x</b>	200601030 <small>TYPE MAISTO BLACK AZ</small>
	<b>2x</b>	300200035 <small>SL-208</small>		<b>4x</b>	200601022 <small>TYPE MAISTO</small>
	<b>2x</b>	300100045		<b>4x</b>	200603009 <small>SL-208 208</small>
	<b>2x</b>	300100031		<b>2x</b>	2030040 <small>2008</small>
	<b>2x</b>	300200045 <small>SL-208</small>		<b>1x</b>	200603008 <small>+</small>
	<b>4x</b>	200601030 <small>TYPE MAISTO BLACK AZ</small>		<b>1x</b>	200603007 <small>+</small>






## 300900014

	<b>8x</b>	200603009 <small>SL-208 208</small>		<b>8x</b>	200603046 <small>SL-208 208</small>
	<b>8x</b>	200603030 <small>SL-208 208</small>		<b>24x</b>	200603055 <small>SL-208 208</small>
	<b>8x</b>	200603037 <small>SL-208 208</small>		<b>2x</b>	300100086
	<b>8x</b>	200603044 <small>SL-208 208</small>		<b>2x</b>	300100108
	<b>8x</b>	200603045 <small>SL-208 208</small>		<b>2x</b>	300100111






**300900015** (KIT 40030-4204 valid until 02/05/20)

	4x	200603026 (KIT 40030-4204)		2x	200603048 (KIT 40030-4204)
	1x	200601055		6x	200603064 (KIT 40030-4204)
	1x	200601056		2x	200603067 (KIT 40030-4204)
	2x	200601057 (KIT 40030-4204)		2x	300400009
	4x	200603040 (KIT 40030-4204)		2x	300500005
	2x	200603047 (KIT 40030-4204)		2x	300300049







**300900016** (KIT 40030-4205 valid until 02/05/20)

	8x	200603049 (KIT 40030-4205)
	16x	200603050 (KIT 40030-4205)
	16x	200603051 (KIT 40030-4205)
	16x	200603052 (KIT 40030-4205)
	4x	300100087





**300900038** (KIT 40030-4206 valid until 02/05/20)

	20x	200603037 (KIT 40030-4206)
	20x	200603053 (KIT 40030-4206)
	2x	200603063 (KIT 40030-4206)
	2x	300100090
	2x	300100092

**300900024** (KIT 40030-4207 valid until 02/05/20)

	8x	200603024 (KIT 40030-4207)
	8x	200603055 (KIT 40030-4207)
	56x	200603056 (KIT 40030-4207)
	2x	200603061 (KIT 40030-4207)
	1x	300100105
	1x	300400005

**300900025** (KIT 40030-4208 valid until 02/05/20)

	4x	200500014
	4x	200500015
	10x	200500016
	20x	200601050 (KIT 40030-4208)

# MAISTRA 4x4 DIRECTLY INSIDE THE BOX



Rev. 04/24

	5x	300200055						
	10x	300200057						
	10x	300200058						
	2x	300200060						
	4x	300200061						
	4x	300200062						
	2x	300200063						
	1x	400301010 <small>valid until 02/01/24</small> 300300048						
	2x	300200066		2x	300200067		10x	400301003 <small>valid until 02/01/24</small> 300100148

## 300200107 - KIT 300300046 (400301005 - KIT 400301006 valid until 02/01/24)

	2x	300200041 <small>10x V6H</small>		16x	200601030 <small>16x 10x V6H</small>
	2x	300200035 <small>10x V6H</small>		4x	200601022 <small>16x 10x V6H</small>
	2x	300100045		4x	200603009 <small>16x 10x V6H</small>
	2x	300100031		2x	2030040 <small>16x 10x V6H</small>
	2x	300200045 <small>10x V6H</small>		1x	200603008 <small>16x 10x V6H</small>
	4x	200601030 <small>16x 10x V6H</small>		1x	200603007 <small>16x 10x V6H</small>

## 300900014 (KIT 400304303 valid until 02/01/24)

	8x	200603009 <small>16x 10x V6H</small>		8x	200603046 <small>16x 10x V6H</small>
	8x	200603030 <small>16x 10x V6H</small>		24x	200603055 <small>16x 10x V6H</small>
	8x	200603037 <small>16x 10x V6H</small>		2x	300100086
	8x	200603044 <small>16x 10x V6H</small>		2x	300100108
	8x	200603045 <small>16x 10x V6H</small>		2x	300100111








**300900015** (KIT 40030-4304 valid until 02/06/18)






	<b>4x</b>	200601028 (1x) 200601028 20x
	<b>1x</b>	200601055
	<b>1x</b>	200601056
	<b>2x</b>	200601057 (1x) 200601057 20x
	<b>4x</b>	200603040 (1x) 200603040 20x
	<b>2x</b>	200603047 (1x) 200603047 20x

	<b>2x</b>	200603048 (1x) 200603048 20x
	<b>6x</b>	200603064 (1x) 200603064 20x
	<b>2x</b>	200603067 (1x) 200603067 20x
	<b>2x</b>	300400009
	<b>2x</b>	300500005
	<b>2x</b>	300300049







**300900016** (KIT 40030-4305 valid until 02/06/18)

	<b>8x</b>	200603049 (1x) 200603049 20x
	<b>16x</b>	200603050 (1x) 200603050 20x
	<b>16x</b>	200603051 (1x) 200603051 20x
	<b>16x</b>	200603052 (1x) 200603052 20x
	<b>4x</b>	300100087





**300900029** (KIT 40030-4306 valid until 02/06/18)

	<b>20x</b>	200603037 (1x) 200603037 20x
	<b>20x</b>	200603053 (1x) 200603053 20x
	<b>2x</b>	200603063 (1x) 200603063 20x
	<b>2x</b>	300100090
	<b>2x</b>	300100092

**300900030** (KIT 40030-4307 valid until 02/06/18)

	<b>8x</b>	200603024 (1x) 200603024 20x
	<b>8x</b>	200603055 (1x) 200603055 20x
	<b>56x</b>	200603056 (1x) 200603056 20x
	<b>2x</b>	200603061 (1x) 200603061 20x
	<b>1x</b>	300100105
	<b>1x</b>	300400005



















**300900031** (KIT 40030-4308 valid until 02/06/18)

	<b>4x</b>	200500014
	<b>4x</b>	200500015
	<b>10x</b>	200500016
	<b>20x</b>	200601050 (1x) 200601050 20x













# MAISTRA 5x3 DIRECTLY INSIDE THE BOX









Rev 04/20

		<b>6x</b>	300200055					
		<b>12x</b>	300200056					
		<b>4x</b>	300200061					
		<b>4x</b>	300200109					
		<b>12x</b>	300200058					
		<b>4x</b>	300200062					
		<b>2x</b>	300200063					
		<b>1x</b>	400301010 <small>valid until 30/06/2024</small> 300300048					
	<b>2x</b>	300200066		<b>2x</b>	300200067		<b>12x</b>	400301003 <small>valid until 30/06/2024</small> 300100148

## 300200107 - KIT 300300046

	<b>2x</b>	300200041 <small>10x100</small>		<b>16x</b>	200601030 <small>10x100 MA30 P001 A2</small>
	<b>2x</b>	300200035 <small>10x100</small>		<b>4x</b>	200601022 <small>10x100 MA30</small>
	<b>2x</b>	300100045		<b>4x</b>	200603009 <small>10x100 MA30</small>
	<b>2x</b>	300100031		<b>2x</b>	2030040 <small>10x100</small>
	<b>2x</b>	300200045 <small>10x100</small>		<b>1x</b>	200603008 <small>10x100</small>
	<b>4x</b>	200601030 <small>10x100 MA30 P001 A2</small>		<b>1x</b>	200603007 <small>10x100</small>






## 300900014

	<b>8x</b>	200603009 <small>10x100 MA30</small>		<b>8x</b>	200603046 <small>10x100 MA30 P001 A2</small>
	<b>8x</b>	200603030 <small>10x100 MA30</small>		<b>24x</b>	200603055 <small>10x100 MA30</small>
	<b>8x</b>	200603037 <small>10x100 MA30</small>		<b>2x</b>	300100086
	<b>8x</b>	200603044 <small>10x100 MA30</small>		<b>2x</b>	300100108






## 300900015

	4x	200601028 (IC) M4x2 (V0X A)		2x	200603048 (V0X) ZINC
	1x	200601055		6x	200603064 (V0X) M4x2
	1x	200601056		2x	200603067 (V0X) ZINC
	2x	200601057 (V0X) M4x2 A4		2x	300400009
	4x	200603040 (V0X) M4x2		2x	300500005
	2x	200603047 (V0X) M4x2		2x	300300049







## 300900016

	8x	200603049 (IC) L4x2x5 ZINC
	16x	200603050 (V0X) M4x2 ZINC
	16x	200603051 (V0X)
	16x	200603052 (V0X) ZINC
	4x	300100087





## 300900041



	24x	200603037 (V0X) ZINC
	24x	200603053 (V0X) M4x2 ZINC
	2x	200603063 (V0X) M4x2 ZINC
	2x	300100090
	2x	300100092

## 300900042

	8x	200603024 (V0X) M4x2 ZINC
	8x	200603055 (V0X) ZINC
	72x	200603056 (IC) L4x2x5 ZINC
	2x	200603061 (IC) L4x2x5 ZINC
	1x	300100105
	1x	300400005



## 300900043

	4x	200500014
	4x	200500015
	12x	200500016
	24x	200601050 (V0X) L4x2x5 ZINC





# MAISTRA 3x4

Rev 04/24




# MAISTRA 4x3






# MAISTRA 4x4

Rev 04/24







Montáž do zeme:



Odstráňte prach, nech sa chemická kotva príľne.




Počkajte, kým kotva vyschne úplne. Odporúčané minimálny čas: 1 hodina




MAANTA  
SMART SPOJOVÉ SYSTÉMY

Montáž stĺpu.  
Montáž závitů:







Opakujte kroky 14-19 na prípravu opačného spoja pomocou jedinej kladky.




Montáž:











Kratšia časť s dierkami pre trojuholníkové dosky by mala byť umiestnená na opačnej strane kladky.


Rev 04/24






-  x8pz 3x3
-  x8pz 3x4
-  x10pz 4x3
-  x10pz 4x4
-  x12pz 5x3
-  x12pz 5x4








30




31



32








33

Zviažte dva modré povrazy k háku jeho spustením cez háčik.



34



35





Po zložení všetkých priečnikov ako v kroku 34, je dôležité pripevniť prvok pre lano k presnému stredu stred jedného z nich. Pokračujte meraním polovice brvna a vytvorte dva otvory pre dodané skrutky.




Umiestnite kladku.

36


Rev 04/24










Najprv je potrebné uzamknúť pohyb prvej priečky z manévrovacej strany (dvojitá kladka). Aby sme to urobili ,použite štvorcové platničky (jedenzávitové, druhé nie). Vložíme po prvom brvne, takže druhé zostáva zamknuté v blízkosti rotujúceho disku.

38









Ak chcete nakloniť Maistru, všetko, čo musíte urobiť, je uvoľniť dve západky Systém Lock-Pin. K tomu bude potrebné vytiahnuť modrú námorné lano, zaveste príslušný nástroj na dve skrutky umiestnené v otočnom kotúči (manévrovacía strana - dvojitá kladka) a nakláňajte podľa želania.

Na otvorenie a zatvorenie Maistry jednoducho potiahnite strieborné námorné lano manévrovacía strana (dvojitá kladka).

## SK Celosvetovo uznávaná – ZÁRUKA

Na všetky predávané produkty sa vzťahuje 2-ročná záruka podľa aktuálneho stavu právne podmienky.

Je však dôležité poznamenať, že niektoré produkty môžu spĺňať podmienky pre predĺženú záruku až na 4 roky.

Konkrétna dĺžka záruky pre každý produkt je uvedená v príslušný produktový list. Prípadné nedostatky je potrebné nahlásiť do dvoch mesiacov od ich zistenia. Zákazník má dva mesiace od dátumu doručenia na kontrolu zhody produktov a informovať spoločnosť Bega Srl.

S touto zárukou sme zodpovední za to, že novo vyrobené výrobky (plachty, stĺpy, nástenné upevňovacie prvky a nástenné dosky) majú vlastnosti uvedené v našom popise produktu v čase dodania. Chyba je len v tom prípade, ak je kvalita alebo použiteľnosť tohto produktu výrazne znížená. Ak sa chyba prejaví šesť (6) mesiacov po dodaní, musí spotrebiteľ preukázať, že tovar bol chybný už v čase dodania. Táto záruka neplatí a nepokrýva škody, alebo chyby spôsobené nesprávnym používaním, alebo nedodržaním pravidiel s návodom na inštaláciu a používateľa.

Na opotrebenie výrobku sa nevzťahuje táto záruka. Na produkty, ktoré ste už vyskúšali, upravovali, používali, alebo ktoré už nie sú v stave, v akom boli predané sa nevzťahuje táto záruka.

Chyby produktu opravíme bezplatne v primeranej lehote času po oznámení vady, reklamácie alebo, ak to nie je možné, poskytneme náhradu. Náklady na výmenu a dopravu znášame my. Táto záruka nepriznáva spotrebiteľovi žiadne práva okrem opravy resp. náhrady. Nároky na vady v rámci tejto záruky sa premlčujú za päť (5) rokov od čas dodania produktu predávajúcim spotrebiteľovi, ktorý sa musí preukázať originálnym dokladom o kúpe (účtenka, faktúra).

Ak spotrebiteľ reklamuje vadu, ktorá podľa nášho názoru neexistuje, a ak spotrebiteľ vedel o neexistencii vady, keď bol na to upozornený, alebo ak urobil chybu z nedbanlivosti, musí spotrebiteľ nahradiť nám vzniknutú škodu.

Záruka je neprenosná a vzťahuje sa len na prvého kupujúceho. Spoločnosť Bega Srl sa zaväzuje nahradiť akýkoľvek chybný produkt, ktorý je nahlásený v rámci časového limitu, ak:

- chyba je zistená pri dodaní
- chyba sa zistí počas inštalácie

Záruka zahŕňa:

- vady zhody existujúce v čase dodania, t. j. pôvodné vady výrobku.

Záruka NEZAHŔŇA:

- plachty roztrhané vetrom / krupobitím / snehom
- plachty spálené od iskier z grilov a/alebo krbov
- stožiare ohnuté v dôsledku nesprávnej inštalácie
- palice ohnuté v dôsledku nesprávne nainštalovaných plachiet
- vodotesné plachty deformované nahromadením vody, pretože boli nesprávne naklonené
- poškodenie v dôsledku nesprávneho používania
- škody spôsobené extrémnymi poveternostnými podmienkami, ako je vietor, sneh, krupobitie, búrky a pod.
- poškrábané póly alebo póly s povrchovou koróziou a bežným opotrebovaním a na roztrhnutie sa nevzťahuje záruka, pokiaľ výrobok nie je štruktúrne oslabený
- bežné opotrebenie výrobku spôsobené vystavením na slnečné svetlo a/alebo poveternostnými vplyvmi
- vady vyplývajúce z nehôd
- používanie produktov v rozpore s účelom, na ktorý boli určené, vyrobené
- nedodržiavanie pokynov pre používateľa, nesprávna inštalácia, slabá údržba

Čo sa nepovažuje, že je v záruke:

- zvlnenie v blízkosti švíkov
- zvlnenie na okrajoch látky
- zvlnenie v strede listu alebo plástové plásty
- stláčanie a navíjanie záhybov
- mikro-otvory
- hodnotenie „kriedového efektu“

UPOZORNENIE

- Upevňovacie prvky by mali byť zvolené tak, aby zodpovedali murivu a upevnené presne a pevne do steny.
- Plachty by nemali voľne visieť, pretože to môže poškodiť látku. Ďalej nesmie sa po nich chodiť, používať ako hojdacia sieť alebo trampolína, ani v žiadnom inom spôsobe, než na aký boli určené, t.j. slúžia len ako ochranu pred slnkom alebo dažďom.

- Upozorňujeme, že farby na obrázkoch tienidla sa môžu líšiť monitorovať sledovať.
  - Plachty by mali byť vždy odstránené, ak sa blížia náhle veľké silné búrky.
  - Pretože rýchlosť vetra nie je konštantná hodnota a pretože nárazy vetra sú často silnejšie, než si myslíte, je vhodné ich vždy odstrániť.
  - Záruka je platná len vtedy, ak používateľ nezmení odporúčané napínacie systémy a systémové komponenty.
  - Vzhľadom na výrobnú metódu sa plachty môžu líšiť až o 3 % od špecifikovaných rozmerov. Plachty sa merajú od kotviaceho oka plachty po oko plachty a pokiaľ nie je objednané inak, sú konkávne, zakrivené dovnútra.
  - Tieniace plachty musia byť nainštalované pevne a s látkou rovnomerne napätou.
  - Tkanina musí byť pevná a nesmie mať žiadne voľné miesta. Mäkká/nenatiahnutá tkanina spôsobuje poruchy, ktoré sú základom pre budúce poškodenie/zlomenie. Tieto zjavne nie sú spôsobené UV žiarením a nevzťahuje sa na ne záruka.
  - Tieniaca plachta bude vyžadovať pravidelnú údržbu, aby sa zabezpečilo, že látka zostáva napnutá
- UPOZORNENIA:
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla > 80°C / 176°F
  - Neinštalujte v blízkosti krbov, grilov, iskier, veľmi horúcich povrchov
  - Nenechávajte plachtu v silnom vetre alebo búrke
  - Nenechávajte plachtu otvorenú v zasneženom počasí, počas krupobytia
  - Výrobok nepoužívajte nesprávne
  - Nemanipulujte s plachtou pri nízkych teplotách < 0°C / 32°F

Maanta by Bega Srl – Società Benefit Strada Statale 11, Km 331 36053 Gambellara (Vi) - Italia P.IVA 04039300241 - REA VI 374004